

Neues Update Facility Pilot Version 2.1.3

Das vorliegende Update-Setup ist verwendbar für alle Versionen ab Planer – bis zur Vollversion.

Für Client-Versionen wird ein separates Update-Setup benötigt.

Das Update ändert nichts an der vorhandenen Falcon-Installation auf dem Kundenrechner.

Es wird dringend empfohlen bei einem Update des Facility Pilot auch ein Update des Falcon-Treibers auf die Version 1.7 vorzunehmen.

Wichtigste Neuerungen und Verbesserungen mit der vorliegenden Version:

- Kompatibel mit Windows 7 (32-Bit Versionen)

- im Visualisierungs-Editor kann im Tooltip die Gruppenadresse vor dem Namen angezeigt werden, Einstellung erfolgt über die Registry [HKEY_CURRENT_USER\Software\ESF Software GmbH\JUNG Facility Pilot Visualisierung:Editor\Styles] Der Binäre Wert von styleKNX muss auf 1 gesetzt werden

- Zusätzlich zu den bisherigen Browser-Controls gibt es jetzt einen weiteren, dem eine Textvariable zugeordnet ist. Der Wert der Textvariablen wird als URL interpretiert.

- Bei allen drei Browsercontrols können Parameter eingestellt werden
 - Anzeige ohne Toolbar
 - Anzeige ohne Scrollbar
 - Anzeige ohne Rahmen
 - Zulassen eines Kontextmenüs im Browser mit Rechtsklick

- Die Halbtransparente Menüleiste im Vollbildmodus kann permanent ausgeblendet werden. Einstellung erfolgt über Registry [HKEY_CURRENT_USER\Software\ESF Software GmbH\JUNG Facility Pilot Visualisierung:Player\Settings\FullScreenMode] Der Binäre Wert von AllowFullScreenToolbar muss auf 1 gesetzt werden.

- Korrektur für das Kopieren von Objekten. Beim Kopieren von Anzeigeelementen bleiben die Zuordnungen zu Datenpunkten (Wert Senden, Aktualisieren) erhalten.